


CHAÎNES MINIMALES DE COTES


Sur chaque ensemble :

- 1° Terminer la représentation de la COTE CONDITION.
- 2° Etablir la CHAÎNE MINIMALE DE COTES qui installe la condition.
- 3° REPÉRER correctement les COTES FONCTIONNELLES obtenues.


4. BOITE D'ALLUMETTES




6. BUTÉE




5. MINE DANS UN ÉTUI




7. BOUT D'AXE




8. MORS MOBILE




9. MORS RAPPORTÉ




10. ROUE ET CHAPE



11. CHAPE ET AXE



12. RIVET



13. PIVOT

